

Plessart ZERO 定期点検報告書 (1 回目)

C. お客様控え

実施日 2017 年 4 月 8 日

| | | | | | | | |
|------|------------|---------|--------------|-----|-----------------|-----|-------|
| 御得意名 | 塚本内科消化器科 様 | 寝台装置名 | DBX-2000A/DL | 据付日 | 2017 年 9 月 24 日 | 点検者 | 松浦 清一 |
| 室名 | レントゲン室 | Ser No. | PV81375155 | | | | |
| | | 制御装置名 | KX0-32XP/LN | | | | |
| | | Ser No. | LNA1393100 | | | | 千葉 丈 |



| 点検箇所 | 点検項目 | 周期 | ドキュメントNo | 項目No. | 方法 | 結果 | 点検箇所 | 点検項目 | 周期 | ドキュメントNo | 項目No. | 方法 | 結果 | |
|----------------------|-------------------------|---------------|---------------|-------|----|------------|---------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|------|----|---|
| DBX-2000A/DL | 起倒異常音および振動の確認 | 2/Y | 2Y305-526JA*A | T-1 | | ✓ | DBX-2000A/DL | 整備項目 | 1/2Y | 2Y305-526JA*A | T-12 | | ✓ | |
| | 整備項目 | 1/Y | 2Y305-526JA*A | T-2 | | ✓ | | 整備項目 | 1/2Y | 2Y305-526JA*A | T-16 | | ✓ | |
| | 安全スイッチの動作確認 | 1/Y | 2Y305-526JA*A | T-4 | | ✓ | | 圧迫力の確認 | 1/Y | 2Y305-526JA*A | T-13 | | ✓ | |
| | セクタ支え用ローラ確認 | 1/Y | 2Y305-526JA*A | T-5 | | ✓ | | 最大力 7.0 Kgf 保持力 6.8 Kgf | | | | | | |
| | ラックレールのローラ走行面の確認 | 1/Y | 2Y305-526JA*A | T-6 | | ✓ | | 圧迫コーンカバーの交換 | 1/Y | 2Y305-526JA*A | T-14 | | ✓ | |
| | ボディーフレーム下部レール、ベアリングの確認 | 1/Y | 2Y305-526JA*A | T-7 | | ✓ | | CU-BOX 制御電源電圧の確認 | 5.08 ✓ | 1/Y | 2Y305-526JA*A | T-30 | | ✓ |
| | ラックレールとピニオンの確認 | 1/Y | 2Y305-526JA*A | T-8 | | ✓ | | CU-BOX バッテリー電圧の確認 | 3.109 ✓ | 1/Y | 2Y305-526JA*A | T-30 | | ✓ |
| | セクタギアとピニオンの摩擦およびバックラッシュ | 1/Y | 2Y305-526JA*A | T-9 | | ✓ | | エラーログの記録 | | 1/Y | 2Y305-526JA*A | T-31 | | ✓ |
| | ゴムカバーの確認 | 1/Y | 2Y305-526JA*A | T-9 | | ✓ | | | | | | | | |
| | 天板左右動時の異常音の確認 | 1/Y | 2Y305-526JA*A | T-15 | | ✓ | | | | | | | | |
| | 映像系上下動時の異常音 | 1/Y | 2Y305-526JA*A | T-18 | | ✓ | | | | | | | | |
| 上下動停止確認 | 1/Y | 2Y305-526JA*A | T-20 | | ✓ | | | | | | | | | |
| 安全スイッチ動作確認 | 1/Y | 2Y305-526JA*A | T-21 | | ✓ | HDR-08A/BR | アプリケーションの立ち上がりの確認 | 2/Y | 2Y305-526JA*A | D1-1 | | ✓ | | |
| 圧迫操作レバーの確認 | 1/Y | 2Y305-526JA*A | T-24 | | ✓ | | ログファイルの有無の確認 | 2/Y | 2Y305-526JA*A | D1-2 | | ✓ | | |
| 起倒スイッチの確認 | 1/Y | 2Y305-526JA*A | T-25 | | ✓ | | アプリケーションの動作および終了動作の確認 | 2/Y | 2Y305-526JA*A | D1-3 | | ✓ | | |
| 天板スライド/映像系上下動スイッチの確認 | 1/Y | 2Y305-526JA*A | T-26 | | ✓ | | ハードディスクのデフラグ | 2/Y | 2Y305-526JA*A | D1-5 | | ✓ | | |
| ループホースの確認 | 1/Y | 2Y305-526JA*A | T-27 | | ✓ | | ファンの動作確認、清掃 | 2/Y | 2Y305-526JA*A | D2-1 | | ✓ | | |
| 圧迫筒手動退避の動作確認 | 1/Y | 2Y305-526JA*A | T-28 | | ✓ | | モニタ、キーボード、マウスの清掃 | 2/Y | 2Y305-526JA*A | D2-4 | | ✓ | | |
| 操作 SW、表示部の点検 | 1/Y | 2Y305-526JA*A | T-40 | | ✓ | | 照射カウンタ TUBE1:3090 TUBE2:4241 | | | | | | | |
| 絞りの取付確認 | 1/Y | 2Y305-526JA*A | T-41 | | ✓ | | | | | | | | | |
| 減速機の油漏 | 1/2Y | 2Y305-526JA*A | T-3 | | ✓ | | | | | | | | | |
| 整備項目 | 1/2Y | 2Y305-526JA*A | T-10 | | ✓ | | | | | | | | | |
| 重要締結部の締付ベイントロック確認 | 1/2Y | 2Y305-526JA*A | T-11 | | ✓ | | | | | | | | | |

この定期点検報告書は、主に消化管造影を目的として、5名/日、1,250名/年 (5日×50週)、2,000時間/年 (8時間×5日×50週) の頻度で装置を使用することを想定したものです。

| 特記事項 | 交換部品名 | 個数 |
|----------------------|---------|----|
| 寝台駆動系 清掃及ブグリース塗布 | ランプ | 1 |
| 胸部側 X線可動絞り ランプ定期交換実施 | ヒューズ 3A | 2 |
| X線可動絞り電源部ヒューズ交換 | | |
| PC、HDR-08A 内部清掃実施 | | |
| HDDデフラグ実施 | | |
| エラーログ確認実施。結果異常なし。 | | |
| X線出力確認実施。結果異常なし。 | | |