

作業報告書

平素は弊社医用製品をご愛用いただき厚くお礼申し上げます。ご依頼内容にもとづき、メンテナンス等作業(納品)を行いましたので、ご報告いたします。作業報告書記載事項内容及び留意事項をご確認の上、ご署名をお願いいたします。

お客様名 (医) 塚本内科消化器科 様		宮城サービスセンタ 〒989-3204 宮城県仙台市青葉区南吉成2丁目17番2号 TEL 022-279-9639 FAX 022-279-0805			
お客様ID 24183290000-007	受付番号 5222057	作業 CS	区分 2H	保証区分 保守契約	PJ番号 MC4123660101
装置名 DREX-PZ10/51		設置室 レントゲン室		据付日 2013年9月24日	
ご依頼内容 保守点検2020年10月/定期点検2020年10月		作業内容 保守点検作業実施 詳細は別紙点検報告書を参照ください。			
作業開始・終了時間					
開始	2020年10月24日12時30分				
終了	2020年10月24日16時00分				
時間内	時間外	往復	合計		
0	7	4	11		
完了					
ユニット DREX-PZ10/51		製造番号 51A1392579		作業担当者 千葉 丈他1名	
使用部品					数量
1	FUSE	図番	ASF046*10A		1
2	FUSE	図番	AXW027*0R5A250		1
3	FUSE	図番	AXW027*1A250		3
4	FUSE	図番	AXW027*3A250		1
5		図番			

ご所属

ご署名



塚本和幸

お客様へ(留意事項のご説明)

- ※本作業(納品)に関するお問い合わせは、作業報告書記載の受付番号でお願いいたします。また、本作業が有料の場合、別途ご請求申し上げます。
- ※本作業及び本作業に付随して提供するサービス部品、資料等の物品は、お客様が日本国内で使用または費消されることを前提に販売提供させて頂いております。輸出または海外に提供される場合には、輸出管理法により規制される場合がございますのでご注意ください。
- ※お客様の個人情報の取り扱いについて、以下の事項をご了承願います。
 1. 作業報告書記載作業の遂行に関連して、お客様よりご提示を受けましたお客様の代表者その他の役職員の個人情報(以下「お客様情報」といいます)につきましては、今後のお客様に対する保守サービス業務の遂行およびお客様に対する各種商品・サービスのご提供やご案内に使用させて頂きます。
 2. 弊社は、上記「1.」の使用目的の範囲内において、必要に応じて、お客様情報を弊社認定のもと、弊社が委託する会社へ開示し、使用させて頂く場合がございます。
- ※交換修理に伴い発生しました使用済みサービス部品(作業報告書『使用部品』欄記載の使用部品の提供と交換に回収する使用済みサービス部品)につきましては、本作業の完了日をもって弊社が受領し、当該サービス部品の所有権が弊社に移転しますことを了承願います。

伝票番号 01298475

Plessart ZERO 定期点検報告書 (4 回目)

2418329-007

D. お客様控え

実施日 2020 年 10 月 29 日

お客様名	塚本内科消化器科	様	寝台名	DPX-2000H	契約期間	2020 年 1 月 1 日～	点検者	小村 天洋
室名	レントゲン室		Ser No	DVP1375155		2020 年 12 月 31 日		千葉 文
			X線制御器名	KX0-32XP				
			Ser No	LNA1373100				

お客様確認



点 検 個 所	点 検 項 目	周期	ドキュメントNo	項目No.	方法	結果	点 検 個 所	点 検 項 目	周期	ドキュメントNo	項目No.	方法	結果
DBX-2000A	起倒異常音および振動の確認	2/Y	2Y305-526JA	T-1	C	✓	HDR-08A/BR	アプリケーションの立ち上がりの確認	2/Y	2Y305-526JA	D1-1	C	✓
	絞りセンタの確認	1/2Y	2Y305-526JA	T-35	C	✓		ログファイルの有無の確認	2/Y	2Y305-526JA	D1-2	C	✓
	ランプ光照射野とX線照射野のズレ測定	1/2Y	2Y305-526JA	T-36	C	✓		アプリケーションの動作および終了動作の確認	2/Y	2Y305-526JA	D1-3	C	✓
	X線管前後動ユニットの清掃・グリスアップ	1/2Y	2Y305-526JA	T-42	C	✓		各ユニットのネジ締め	1/Y	2Y305-526JA	D1-4	C	✓
KX0-32XP	装置外観の確認	1/Y	2Y305-526JA	1-1	C	✓	総合	ハードディスクのデフラグ	2/Y	2Y305-526JA	D1-5	C	✓
	装置内の清掃	1/Y	2Y305-526JA	1-2	CL	CL		時刻の再設定	1/Y	2Y305-526JA	D1-6	C	✓
	銘板の確認	1/Y	2Y305-526JA	1-3	C	✓		ファンの動作確認、清掃	2/Y	2Y305-526JA	D2-1	C	✓
	ケーブル、コネクタの確認	1/Y	2Y305-526JA	1-4	C	✓		基板の清掃	1/Y	2Y305-526JA	D2-2	CL	✓
	リレーの確認	1/Y	2Y305-526JA	4-1	C	✓		キャビネットの清掃	1/Y	2Y305-526JA	D2-3	CL	✓
	ファンの動作確認	1/Y	2Y305-526JA	5-1	C	✓		モニタ、キーボード、マウスの清掃	2/Y	2Y305-526JA	D2-4	CL	✓
	AEC動作の確認	1/Y	2Y305-526JA	7-1	C	✓		バッテリーの交換	1/Y	2Y305-526JA	D2-5	C	✓
	透視ABCの確認	1/Y	2Y305-526JA	8-1	C	✓		フットレストの固定確認	1/Y	2Y305-526JA	G-1	C	✓
	照射カウンタの記録		2Y305-526JA	9-1	C	✓		カバー類の清掃	1/Y	2Y305-526JA	G-7	CL	CL
			TUBE 1 3676	TUBE2 6864				操作卓の各 SW 動作およびランプ点灯	1/Y	2Y305-526JA	G-9	C	✓
	エラーログの記録	1/Y	2Y305-526JA	9-2	C	✓		TV 系統合	1/Y	2Y305-526JA	G-10	C	✓
								X線管および絞り取付の確認	1/Y	2Y305-526JA	G-11	C	✓
								寝台動作との関連動作確認	1/Y	2Y305-526JA	G-12	C	✓
						イマージェンシ SW の動作確認	1/Y	2Y305-526JA	G-14	C	✓		
						管球ロータ音の確認	1/Y	2Y305-526JA	G-17	C	✓		
						モニタの清掃	1/Y	2Y305-526JA	G-20	C	✓		
						注意銘板の確認	1/Y	2Y305-526JA	G-21	C	✓		
電源電圧 +5: +5.06V +15: +15.00V -15: -15.62V +24: +24.00V													
							この定期点検報告書は、主に消化管造影を目的として、5名/日、1,250名/年（5日×50週）、2,000時間/年（8時間×5日×50週）の頻度で装置を使用することを想定したものです。						

電圧

+5: +5.06V
 +15: +15.00V
 -15: -15.62V
 +24: +24.00V

特記事項

デジタルマルチメータ VKE-TP0112

交換部品名

個数

- ・寝台制御部ヒューズ一式交換実施
- ・寝台駆動部清掃及び注油実施
- ・一般側照射野ランプスリット交換実施
- ・AC/DC 電圧チェック、異常なし。
- ・X線出力確認。(T1 Rv T2) . 一般側のみ10%程度低下調整実施

ヒューズ

一式

ランプスリット

1

マルチパスゲル

1

7リター

1

ガゼ

1