OLYMPUS
Your Vision, Our Future

オリンパス内視鏡点検報告書

保守契約名	ｴﾝﾄﾞｹｱ2 ｱﾝｼﾝﾁｪｯｸ
保守契約番号	EC20G1015035
契約有効期間	2019/08/01 ～ 2020/07/31
施設コード	2302128
点検対象月	2020/04
点検実施日	2020 年 4 月 17 日
点検実施SC	オリンパスメディカルサイエンス販売株式会社
点検責任者	伊瀬谷剛
点検者	伊瀬谷剛

お客様名	医療法人塚本内科消化器科 様

	項目	個所	番号
スコープ	先端部	対物レンズ割れ(キズ)	1
		LGレンズ割れ(キズ)	2
		ノズル詰まり(水切れ)	3
		エアー漏れ	4
	湾曲部	Aゴムキズ	5
		ピンホール	6
		湾曲部噛まれ	7
		湾曲部潰れ	8
		アングルダウン	9
		エアー漏れ	10
	挿入部	噛まれ	11
		座屈	12
		キズ	13
		チャンネルのピンホール	14
		チャンネルの鉗子挿通	15
		エアー漏れ	16
	操作部	アングルノブ作動不良	17
		各部SWの動作	18
		鉗子起上動作不良	19
		エアー漏れ	20
	ユニバーサル部	ユニバーサルコードの潰れ	21
		ユニバーサルコードの座屈	22
		エアー漏れ	23
	コネクター部	衝撃による割れ	24
		衝撃による変形	25
		電気接点部ピンの状態	26
		水被り	27
		腐食	28
		エアー漏れ	29
	組合せ動作確認	プロセッサー作動確認	30
		光源に接続した作動確認	31
		送気送水	32
		吸引	33
		くもり	34
		画像(　　)	35
	その他		36
			37
			38
周辺機器	プロセッサー光源装置	作動確認	50
		冷却口	51
		光量チェック	52
		光源コネクタ接点	53
		異音	54
		画像異常(　　)	55
	ビデオプリンター	作動確認	56
		異音	57
		プリント不良	58
	モニタ	入力選択	59
		モニタ画面(映像)	60
		背面コネクター部	61
	トロリー	電源コード	62
		電源SW	63
		各部摺動部	64
	周辺機器	作動確認	65
		コネクター部	66
		付属品(ケーブル等)	67
	洗滌器	外観不良	68
		装置の作動確認	69
		フィルタの詰まり	70
	その他		71
			72
			73

製品名	Body No	設置場所	異常なし	清掃	不具合番号
CLV-260SL 100V	7712498	1			修理中
CV-260SL 100V	7722942	1	✓		
GIF-H260Z (D)	2012164	1	✓	✓	
XV-5	2725139	1	✓		
OFP-2 100V	21102750	1	✓		
PCF-Q260AI	2812289	1	✓	✓	

設置場所　1.内視鏡室　2.手術室　3.外来　4.病棟　5.透視室　6.救命救急　7.ICU　8.その他

ご報告特記事項

レンズ清掃

☑ 点検の結果、特に異常は認められませんでした。　※

☐ 契約前点検　☐ 契約内点検＿＿ヶ月(　回目)

以上のように点検の結果をご報告いたします。

担当SS	東北 B	担当SC	オリンパスメディカルサイエンス販売(株)仙台支店 仙台支店
ご施設様確認サイン	塚本和彦		